

## Procedimiento Apagado Fuente Ultra-Violeta

### Procedimiento apagado Fuente Ultra-Violeta

- 1 Bajar el potenciómetro del voltaje y de la corriente al mínimo
- 2 Cerrar la llave de aguja del Helio
- 3 Cerrar las llaves de paso de los bombes diferenciales
- 4 Cerrar la llave de paso de agua y Apagar la fuente de alimentación