

Procedimiento Apagado Cañón de Iones

Procedimiento apagado Cañón de Iones

- 1 Apagad la fuente de alimentación
- 2 Controles BEAM ENERGY y FOCUS "fully counter clockwise"
- 3 Cerrar la llave de aguja de paso de Argón
- 4 Esperar 5 minutos después de apagar y retirar todos los cables
- 5 Quitad el imán